


ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA KROVA

CENTAR ZA POSJETIOCE NA VRANJINI

POZICIJE SLABIH MJESTA I OŠTEĆENJA KROVNOG POKRIVAČA



1
Oštećenje uvodnih limova i dosta nerešijenih detalja spoja limova na krovu



2
Nedostatak opšivke krovnog revizionog otvora - izlaz na krovu

3
Oštećenje šljemena krova i krajnih opšivki



4
Oštećenje hidroizolacije u olucima i oštecenja limova





5
Nedostatak ventilacione kape



ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA KROVA

CENTAR ZA POSJETIOCE NA VRANJINI

POZICIJE SLABIH MJESTA I OŠTEĆENJA KROVNOG POKRIVAČA



6
Oštećenja oluka i krovnog pokrivača

7
Oštećenje krovnog pokrivača



8
Zbog lošeg fiksiranja limova dio lima nedostaje na krovu



9
Oštecenje šljemena krova i krajnih opšivki

