

Број 105

Колашица, 31.03.2023 100 м

PUTNI NALOG ZA PUTNIČKI AUTOMOBIL

28023

SERIJA

D

NP Biogradska gora

(naziv imaoa putničkog automobila)

Mjesto: Kolašnik ulica br

Datum izdavanja 01.04. 2023 god.

POTVRDA O ISPRAVNOSTI VOZILA ZA VOŽNJU

Primio sam vozilo bez vidljivih nedostataka vozilo je tehn. ispravno za vožnju

(potpis vozača)

(potpis odgovornog lica za tehn. ispravnost vozila)

(M.P.)

Vozač: Mile Ranković

Korisnik: NP Biogradska gora

Za vožnju na relaciji: Teritorija CG

Marka i tip: Dacia Duster

Snaga motora kw (KS): 5

Broj sjedišta: 5

Reg broj: PG CG PG7

Adresa garaže:

Garažni broj:

01.04. 2023 god.

(potpis)

STANJE GORIVA I MAZIVA

O S T A T A K			I Z D A T O			S V E G A			Mjesto	Potpis izdavaoca
gorivo	ulje	masti	gorivo	ulje	masti	gorivo	ulje	masti		

FABRIČKI ILI KONTO BROJEVI
GUMA NA UPOTREBI

OBRAČUN RADA AUTOMOBILA I UTROŠAK GORIVA I MAZIVA

Č A S O V A			Predeno km.	P O N O R M I			S T V A R N O			O S T A T A K		
vožnja	stanje	ukupno		gorivo	ulje	masti	gorivo	ulje	masti	gorivo	ulje	masti

Obračun izvršio

Kontrolisao,

Primjedba kontrole:

Primjedba vozača:

(potpis)

(potpis)

Број 106

Колашин, 31.03.2023 год.

SERIJA

D

PUTNI NALOG

ZA PUTNIČKI AUTOMOBIL

28024

NP Biogradska gora

(naziv imaoča putničkog automobila)

Mjesto: kolatnik ulica br.

Datum izdavanja: 01.04.23 god.

Vozač: Služba zaštite i ambijentalne ličijene

Korisnik: NP Biogradska gora

Za vožnju na relaciji: Teritorija parka

Marka i tip: Lada Astra

Snaga motora kw (KS):

Broj sjedišta: 5

Reg broj: KL 07 041

Adresa garaže:

Garažni broj:

POTVRDA O ISPRAVNOSTI VOZILA ZA VOŽNJU

Primio sam vozilo bez vidljivih nedostataka vozilo je teh. ispravno za vožnju

(potpis vozača)

potpis odgovornog liča za
tehn. ispravnost vozila



01.04.23 god.

(potpis)

STANJE GORIVA I MAZIVA

O S T A T A K			I Z D A T O			S V E G A			Mjesto	Potpis izdavaoca
gorivo	ulje	masti	gorivo	ulje	masti	gorivo	ulje	masti		

FABRIČKI ILI KONTO BROJEVI
GUMA NA UPOTREBI

OBRAČUN RADA AUTOMOBILA I UTROŠAK GORIVA I MAZIVA

Č A S O V A			Pređeno km.	P O N O R M I			S T V A R N O			O S T A T A K		
vožnja	stanje	ukupno		gorivo	ulje	masti	gorivo	ulje	masti	gorivo	ulje	masti

Obračun izvršio

Kontrolisao,

Primjedba kontrole:

Primjedba vozača:

(potpis)

(potpis)

Број 104

КОЛАШИН, 31.03.2023. год.

SERIJA

D

PUTNI NALOG ZA PUTNIČKI AUTOMOBIL

28022

NP Biogradska gora

(naziv imaoца putničkog automobila)

Mjesto: Kolašin ulica br

Datum izdavanja: 01.04. 2023. god.

POTVRDA O ISPRAVNOSTI VOZILA ZA VOŽNJU

Primio sam vozilo bez vozilo je tehn. ispravno
vidljivih nedostataka za vožnju

(potpis vozača)

(potpis odgovornog lica za
tehn. ispravnost vozila)



Vozač: Marija Dulović

Korisnik: NP Biogradska gora

Za vožnju na relaciji: Teritorija CG

Marka i tip: Dacia Duster

Snaga motora kw (KS):

Broj sjedišta: 5

Reg broj: PG CG J82

Adresa garaže:

Garažni broj:

01.04. 2023. god.

(potpis)

STANJE GORIVA I MAZIVA

O S T A T A K			I Z D A T O			S V E G A			Mjesto	Potpis izdavaoca
gorivo	ulje	masti	gorivo	ulje	masti	gorivo	ulje	masti		

FABRIČKI ILI KONTO BROJEVI
GUMA NA UPOTREBI

OBRAČUN RADA AUTOMOBILA I UTROŠAK GORIVA I MAZIVA

Č A S O V A			Pređeno km.	P O N O R M I			S T V A R N O			O S T A T A K		
vožnja	stanje	ukupno		gorivo	ulje	masti	gorivo	ulje	masti	gorivo	ulje	masti

Obračun izvršio

Kontrolisao,

Primjedba kontrole:

Primjedba vozača:

(potpis)

(potpis)

